



# CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Exmo. Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE  
ITAPEMIRIM – ES

DOCUMENTO:	Lud
PROTOCOLO GERAL:	53832
NÚMERO PRÓPRIO:	317
DATA PROTOCOLO:	23/02/17

O Vereador que esta subscreve, eleito pela legenda do **PSDB**, com assento nesta Casa de Leis, no uso de suas atribuições regimentais, vem **INDICAR** ao Exmo. Sr. **PREFEITO MUNICIPAL VICTOR DA SILVA COELHO**, por meio do **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, Sr. Cesar Penedo Madureira**, para que seja feita a revisão da rede de Esgoto e ampliação do Bueiro de água pluvial, próximo a **BR- 482**, ao lado da Capela mortuária, próximo a subida do Alto União.

## JUSTIFICATIVA

O referido Bueiro não está dando conta de fluir a quantidade de água que desce da rua em época chuvosa. Devido a este fato, está sendo gerado um alagamento nas casas, e tem prejudicando os moradores, que acabam possuindo dificuldades para entrar e sair de suas residências; além de estar proporcionando a perda de bens materiais todas as vezes que há o alagamento.

Segue em anexo, fotos das condições do referido local.

*Dário Silveira Filho*

**DÁRIO SILVEIRA FILHO**  
**VEREADOR – PSDB**

*“Feliz a nação cujo Deus é o Senhor”*

Praça Jerônimo Monteiro, 70 – Centro – CEP: 29300-170 – Cachoeiro de Itapemirim –  
Espírito Santo

**PABX: (28) 3526-5622 – FAX: (28) 3521-5753 – e-mail: cmci@cmci.es.gov.br**